

总 页 数	4
报告编号	SCR_010220107021_52033S

检测报告

委托单位：成都智明达电子股份有限公司

型号规格：WJLXT971ALE A4

样品数量：1494

生产批号：(DPA 全)C630D06A20161021

物料编号：507070008

成都思科瑞微电子股份有限公司



公正性声明

1. “检测报告”未加盖公司检测专用章无效。
2. “检测报告”无报告人、审核人、批准人签名无效。
3. “检测报告”涂改、复制、缺页无效。
4. 未经检测单位书面同意, 不准部分复制报告。
5. “检测报告”仅对委托样品的检测结果负责。
6. 对“检测报告”若有异议, 委托单位应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出。

通讯地址: 成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光西路117号

成都思科瑞微电子股份有限公司

邮政编码: 610100

电话传真: 028-87871188

公司邮箱: cd_screen@163.com

检测报告摘要表

委托单位	成都智明达电子股份有限公司		地 址	成都市青羊区青羊工业发展区(东区)敬业路 229 号	
联 系 人	/		联系电话	/	传 真 /
委托日期	2022-01-07		完成时间	2022-01-13	邮 编 /
产品名称	集成电路		生产厂家	/	生产批次 (DPA 全) C630D06A20161021
型号规格	WJLXT971ALE A4		样品数量 (只)	1494	质量等级 /
筛选依据	客户要求				
环境要求	湿度 20%~80% 温度 20℃~28℃ 气压 86Kpa~106Kpa				
温 度 (℃)	23	湿 度 (%RH)	45	气 压 (Kpa)	95.6
筛 选 结 果	样品数量 (只)	1494	合格数 (只)	1191	
	不合格数 (只)	303	合格率 (%)	79.72	
结 论	☐ 批次合格 ☐ 批次不合格 ☒ 客户要求				
说明事项					
报告人	何品		日期	20220114	
审核人	李攀		日期	20220114	
批准人	李攀		日期	20220114	

检测结果汇总表

序号	试验项目	试 验 条 件	合格数 (只)	不合格数 (只)	失效模式
1	SAM	按 GJB 4027A-2006 工作项目 1103 第 2.4 条进行。	1191	303	1. 包括键合丝区域的引脚分层; 2. 连筋顶部分层超过其长度的 1/2
2	恢复包装		1494	0	/

元器件测试筛选流程卡

Q/SCR-QR-J-21-02-2016

任务号		010220107021		委托单位		成都智明达电子股份有限公司		要求完成时间		2022-01-13	
委托单位地址		成都市青羊区青羊工业发展区（东区）敬业路 229 号									
产品名称		集成电路		型号规格		WJLXT971ALE A4		产品数量(只)		1494	
生产批号		(DPA 全)C630D06A20161021		生产厂家		/		质量等级		/	
技术条件		客户要求									
备注											
序号	检验项目	设备编号		有效期		试验数 (只)	失效数 (只)	检验者	日期	温度 (℃)	湿度 (%)
01	SAM	SCR-ECHO LS-001		2022-12-19		1494	303	朱红梅	2022-01-13	25	42
02	恢复包装					1494	0	朱红梅	2022-01-13	25	42
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
检验结果		总数 (只)	1494	合格数 (只)	1191	不合格数 (只)		303	合格率 (%)	79.72	
制卡人		李攀		制卡日期		2022-01-07		检验 结论	□批次合格 □批次不合格		
核检人		陈智		核验日期		2022-01-07					
批准人		李加树		批准日期		2022-01-07					

收费类型		
序号	标准依据	技术条件
01	SAM	按 GJB 4027A-2006 工作项目 1103 第 2.4 条进行。
02	恢复包装	
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

测试记录

SAM: 【不合格原因: 1. 包括键合丝区域的引脚分层; 2. 连筋顶部分层超过其长度的 1/2】